

常光院観音堂見学レポート



本堂正面

平成 24 年 7 月 20 日 午後 1 時

当日は雨であり参加人数 7 名でした。


降華山 常光院 真言宗智山派

寛永年間（1624）現在地に移転する。

住所名古屋市北区山田町 3 - 5 4

外部及び屋根面の見学は足元が悪く中止された、内部のみの見学であった。

株式会社坪井利三郎商店の大塚英俊氏の説明を受ける。



柱脚部修復概説図

全体が少し南へ倒れていたとの事、基礎を見ると中央少し左より部分で亀裂が起きており、基礎はベタ基礎にやりかえるとの事。

現在木造部分をジャッキアップ施工中で基礎上 300mm ぐらいにジャッキアップされている。床下は 750mm~800mm ぐらいあった、作業するには 1m ぐらいないと作業性が悪いと言われていた。

柱の下はダボが付いていたがジャッキを下げる時にはダボは取り除き、溝を作り差し込む。長年経って、柱の中心から痛んできてダボは無くなってしまいうらしい。

機会があれば完成後の見学もしてみたいです。

なごや歴まちびと I 期 B 班 水谷正司

常光院本堂見学会写真報告

H24.7.20

